



1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压： $50\text{V}, \text{AC}$ 。
4. 接触电阻： $\leq 0.1\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 500\text{M}\Omega$ 。

CUSTOMER COPY