

COMMODITY CONTRAST

使用步骤




1.插上电源线预热
初次使用需预热



★重要

2.温度升到200多度左右时，用
电烙铁在松香里沾一下，立即
上锡



★重要

3.上锡



6.烙铁头上有杂质，在高温
海绵上清洗一下。



5.暂时不用可放到海绵烙铁架上



4.焊接（达到温度则可融化
焊锡丝，需另取焊锡丝）



7.上锡



8.不用时放冷却后再收起来

电烙铁保养小诀窍：

电烙铁使用前使用后都要挂点锡，防止氧化，使用
中上面有杂质千万不要敲打烙铁头，容易损坏，
可以在高温海绵上轻轻的擦拭。