

# 无铅锡线




\*因电脑显示器有色差及测量方式不同，如存在色差或±5mm误差，请以收到实物为准。

品牌	维修佬	产品名称	无铅低温焊锡丝
产品型号	HBD-366	产品规格	多款

本商品的规格：0.3mm/40G

性价比高量足！！电工大爱！低熔点！易上锡



## 使用方法

1. 使用时，为了获得良好的焊接效果，被焊件必须具备可焊性  
被焊金属表面保持清洁，使用合适的无铅烙铁头。
2. 打开烙铁开关后，待烙铁温度升高到要求作业温度，方可焊接。
3. 作业员头部应离焊盘20cm之外。
4. 烙铁不用时应向烙铁上镀一层锡，再关电源开关。
5. 作业区域应配合适的空气净化器