



二合一维修系统

强强联手 拆焊无忧



QUICK 707Pro




微信公众号

www.quick-global.com

▼ 特点

- 彩色液晶屏, 实时显示温度、风量等参数, 数据清晰直观, 操作更精准。
- 焊台风枪一体集成, 无需切换设备, 满足焊接、拆焊等多种作业需求, 节省工作台空间。
- 风枪自带磁控感应休眠 (按实际使用场景可关闭) 和智能冷却功能, 延长使用寿命。
- 人体工学手柄, 可选配多款烙铁头和风咀, 轻松应对不同焊接需求。
- 可单独关闭焊台或风枪加热功能, 按需使用不浪费能源。


▼ 常规配件



▼ 按键功能说明

左▲左▼
主界面, 同时长按, 开启/关闭风枪功能
校准界面, 同时长按, 风枪温度校准确认键


左▼右▼
同时长按, 风枪温度校准




左▲右▲
同时长按, 焊台温度校准

右▲右▼
主界面, 同时长按, 可开启/关闭焊台功能
校准界面, 同时长按, 焊台温度校准确认键


风量旋钮
顺时针风量+/逆时针风量-



左▲左▼右▲
同时短按, 打开/关闭休眠



左▼右▲
同时短按, 打开/关闭风枪加热
开机默认加热状态




左▲右▼
同时短按, 摄氏华氏切换

电源键

关电源→同时按右▲▼开电源→密码设置


▼ 主界面功能说明



风枪、焊台正常工作

风枪休眠、焊台正常工作

风枪、焊台功能关闭



风枪加热打开

风枪加热关闭(冷风模式)

密码功能打开、关闭

▼ 产品参数

型 号	707Pro
功 率	800W (焊台 70W)
显示类型	LCD液晶显示
工作电压	220V AC
焊台温度范围	100~480°C
风枪温度范围	100~500°C
风枪温度稳定度	±5°C (静止空气没有负载)
焊台温度稳定度	±2°C (静止空气没有负载)
流 量	30L/min (Max)
风量档位	1~100 级
环境温度	0~40°C
焊咀对地电势	<2mV
焊咀对地电阻	<2Ω
外形尺寸	98*179*150mm
重 量	约 2.6 Kg