





1
2
3
4
5



2



1. 每卷前后各空16PCS,尾部用美纹胶纸封住;
2. 将产品放满盘后,再卷一圈保护带,用美纹胶纸将其封住,并贴上1Pcs物料标签;
3. 每10卷盘一叠共10000Pcs并装入1个外箱内;
4. 在搬运过程中要轻拿轻放;
5. 在运输中不可堆放过多(1.8M最高),不可重压;
6. 跌落测试条件:
成品箱从1.2米高度自由落体(一角三棱六面):
 - a. 产品不可跑出下带凹槽;
 - b. 产品不可有摔伤,变形;
 - c. 内包装材料不可严重破损.

45