

1

2

3

4

5

6

1


2

3

4

5

6



- 要求:
1. 图中所标注尺寸为ICQ必测;
 2. 各零部件组装要牢固可靠;
 3. 成品型号参数要达到指定数值;
 4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
 5. 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。