### 产品概述

本产品是通用 HDMI 显示屏,800×480 超清分辨率,带钢化玻璃电容触摸面板。 支持树 莓派和各种 mini PC,也可以当成计算机显示器。

### 产品特点

- 硬件分辨率为 800×480, 可以通过软件配置分辨率 (最高可支持 1920×1080)
- 支持 Raspberry Pi、BB Black、Banana Pi 等主流 mini PC
- 配合 Raspberry Pi 使用时,支持 Raspbian、Ubuntu、WIN10 IOT,单点触控,免驱
- 作为计算机显示器使用时,支持 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, 五点触控,免驱
- 支持多国语言 OSD 菜单(可用于电源控制,调节亮度/对比度等)
- 带 3.5mm 音频接口,支持 HDMI 音频输出
- 支持 VGA 输入 (需另配 VGA 转接线)

# 连接 PC 机使用

用于 PC 机的 Windows 系统。本 LCD 可工作于 PC 版 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 系统。 使用方法:

- 1)将 LCD 的 TOUCH 接口连接到 PC 机的 USB 接口。稍等片刻,Windows 会自动识别触摸功能。
- 2) 如果使用 HDMI 通信,将 LCD 的 HDMI 接口连接到 PC 机的 HDMI 接口,大约 等待 10 秒钟后可以看到 LCD 正常显示。如果需要输出声音,可以通过 HP 音频输出接入 3.5mm 耳机或通过喇叭接口接入相关的喇叭模块(如 8 欧 5 瓦喇叭)。

3) 如果使用 VGA 通信,将 LCD 的 VGA 接口通过 Mini HDMI 公口转 VGA 母口转接线连接到 PC 机的 VGA 接口,大约等待 10 秒钟后可以看到 LCD 正常显示。

#### 注意:

- 1)当 PC 机同时连接多个显示器时,只能通过本 LCD 控制主显示器上的光标,因此建议把 LCD 设置为主显示器。
- 2) 有些 PC 机不支持 HDMI 设备即插即用,一般重启系统后可正常使用。
- 3) 有些 PC 机可能由于 USB 接口供电不足,导致 LCD 闪屏,一般通过 DC 接口接入外部 5V/2A 电源后可正常使用。
- 4) 只有在 HDMI 通信时,HP 音频输出和喇叭输出才可以正常使用。
- 5) 如果使用 VGA 通信, 需要选购 Mini HDMI 公口转 VGA 母口转接线。

## 连接树莓派使用

用于树莓派的 Raspbian / Ubuntu mate / Windows 10 IoT Core 系统。

当 LCD 工作于树莓派的系统时,必须手动设置分辨率,否则会识别成系统默认的分辨率。

当 LCD 工作于 PC 版的 Windows 系统时,无此问题。

- 1) 将树莓派镜像写入到 TF 卡中。
- 2) 编辑 TF 卡根目录下的 config. txt 文件。在 config. txt 文件末尾添加:
- 1. max\_usb\_current=1
- 2. hdmi\_group=2
- 3. hdmi mode=87
- 4. hdmi cvt 800 480 60 6 0 0 0

必须确保等号两边没有空格。

- 3) 保存并将 TF 卡插入树莓派。
- 4) 将 LCD 的 Touch 接口连接到树莓派的 USB 接口。
- 5) 将 LCD 的 HDMI 接口连接到树莓派的 HDMI 接口。
- 6) 给树莓派上电。

#### 旋转

#### ■ 显示旋转

在 config.txt 文件中加入语句(config 文件位于 TF 卡根目录,即/boot 中):

```
1. display_rotate=1 #1: 90; 2: 180; 3: 270
```

保存后重启树莓派即可

sudo reboot

#### 触摸旋转

在进行显示旋转后,由于触摸并没有随着显示角度做出更改,导致触摸位置不对。所以需要对触摸做出修改。

- 1. 安装 libinput
  - 1. sudo apt-get install xserver-xorg-input-libinput
- 2. 在/etc/X11/下创建 xorg.conf.d 目录 (如果该目录已存在,这直接进行第3步)
- 1. sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
- 3. 复制 40-libinput-conf 文件到刚刚创建的目录下

```
sudo cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf /etc/X11/xorg.conf.d//index.
```

- 4. 编辑该文件。 找到 touchscreen 的部分。在里面添加以下语句,然后保存即可
  - 1. Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1"

### 例如:



#### 5. 重启树莓派

1. sudo reboot

完成以上步骤即可进行90度旋转。

#### 注:

90 度旋转: Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1"

180 度旋转: Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"

270 度旋转: Option "CalibrationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 0 1"

# 按键介绍



■ Power 按键:打开或关闭 LCD 显示

■ Menu 按键: 打开菜单(在使用菜单时,该按键还具有"确定"功能)

■ Up/Left 按键:方向键

■ Down/Right 按键:方向键

• Exit 按键:在使用菜单时,具有"返回"功能

■ 如长时间不使用 LCD,可通过"Power 按键"关闭 LCD 显示,以降低功耗。

■ 通过 Menu 按键可以打开 OSD 菜单,通过"确定"和"方向键"选择要修改在内容,

修改后通过"Return 按键"退出 OSD 菜单