



深圳市鑫扬泽电子有限公司

SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号

版 本

页 码

发行日期

A. 0

第2页 共5页

2020. 08. 24

文件名称

产品规格书

一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。

表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:

Voltage Rating

12VAC (rms) / DC

Current Rating

1A

Dielectric Withstanding Voltage

500VAC (rms) / minute

Insulation Resistance

1000 Megohms Min.

Contact Resistance

50Milliohms Max.

Full Force

120gf±20% / pin

Operational Durability

10000 Times

Withstanding Higt Temperature

280℃

Operational Temperature

- 40℃~+85℃

三、Material & Assemblies

Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	针头	黄铜	镀金 3u”
2	针管	黄铜	镀金 3u”
3	弹簧	不锈钢	不电镀
4	胶芯	PA46	/

 <div> <div>深圳市鑫扬泽电子有限公司</div> <div>SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.</div> </div>		文件编号	
		版 本	A. 0
		页 码	第3页 共5页
文件名称	产品规格书	发行日期	2020.08.24

1. 适用范围

本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZ148515070R-04030连接器。

2. 产品描述:

2.1 材料: 针头: 黄铜 C3604。

针管: 黄铜 C3604。

弹簧: SUS304。

胶芯: PA46。

2.2 电镀: 针头: 镀金3u' , 镍底50~80u' 。

针管: 镀金3u' , 镍底50~80u' 。

弹簧: 不电镀。

3. 机械性能

序号	测试项目	测试描述	结果
1	外观	根据EIA-364-18, 目视条件下。	表面光亮, 没有裂纹, 没有剥金和变形等不良现象。
2	寿命	根据EIA-364-09, 在500±50次每小时的频率下。	最少 10,000 次。 不出现弹簧疲劳, 断裂等现象。
3	弹力	根据EIA-364-04, 仪器为弹力测试机。	120g±20%(在工作高度时)。


4. 电气特性




序号	测试项目	测试描述	结果
1	接触阻抗	根据EIA-364-23, 电压20mV, 电流10mA条件下测量接触电阻。	最大50mΩ 。
2	抗电流能力	根据EIA-364-70, 通12V, 1A电流 (静态) 。	无破坏, 烧坏等不良现象。
3	抗电压能力	根据EIA-364-20, 在相邻两PIN通AC 500V, 60Hz的电压1分钟。	不出现电弧击穿、排气、损坏或烧毁现象。
4	绝缘电阻	根据EIA-364-21, 在相邻两PIN通DC 500V电压。	1,000MΩ minimum。

5. 环境测试

序号	测试项目	测试描述	结果
1	抗湿能力	根据EIA-364-31, 在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。
2	冷热冲击	根据EIA-364-32, 从-40℃到 +105℃进行5个轮回。	无破坏, 疲劳等不良现象。
3	可焊性	根据EIA-364-52, 浸入265±5℃, Sn-Ag-Cu焊锡, 持续4.0~5.0秒。	碰到锡的部位粘锡率95%以上。
4	盐雾测试	根据EIA-364-26, 测试条件: 5%盐水保持48小时。	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。


6. 回流焊测试

测试说明	回焊炉曲图	结果
按右图之曲线设定温度, 当回焊炉温度达到设定温度后将产品放入传送带中, 达到指定时间后产品自动送出。		焊接完成后, 本体粘锡良好, 无变形, 起泡现象, 满足机械、电器性能。



RECOMMENDED PCB LAYOUT

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE



Note:

1: Material(材料):

Housing: PA46+30%GF (胶芯: PA46)

Barrel: Brass C3604 (针管: 黄铜 C3604)

Plunger: Brass C3604 (针头: 黄铜 C3604)

Spring: SUS304 (弹簧: SUS304)

2: Plating(电镀):

Barrel: 3u' Au over 50~80u' Ni(针管: 镀金3u', 镍底50~80u'.)

Plunger: 3u' Au over 50~80u' Ni (针头: 镀金3u', 镍底50~80u'.)

Spring: No plated (弹簧: 不电镀)

3: Electrical(电气特性):

Rated Current & Voltage: DC 12V;1A (额定电压&电流: 直流12V,1A)

Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.

接触电阻: 最大50毫欧 (在工作高度状态下)

Insulation Resistance: 1,000MΩ minimum. (绝缘电阻: 1,000MΩ以上)

Dielectric Withstand Voltage: 500VAC/minute. (抗电压: 500VAC/minute)

4: Mechanical(机械性能):

Force: 120g±20% at working height. (120g±20% 在工作高度)。

Durability: 10,000 cycles(min) (寿命: 10000次)

5: WorkTemperture(工作环境):

Withstanding Higt Temperature: 280℃

Operational Temperature: - 40℃~ + 85℃

深圳市鑫扬泽电子有限公司

HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM

TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353



SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2016.10.17	VER.	D.0

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW:

LENGTH	ANGLE
X.XX ±0.05mm	X.XX ±0.50°
X.X ±0.10mm	X.X ±1.00°
X. ±0.20mm	X. ±2.00°

DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZ148515070R-04030
CHECKED BY:		TITLE:	Pogo pin 连接器
APPROVED BY:			

 <div> <div>深圳市鑫扬泽电子有限公司</div> <div>SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.</div> </div>		文件编号	
		版 本	A. 0
		页 码	第5页 共5页
文件名称	散装类产品包装规范	发行日期	2020. 08. 24

1、目的：

规范公司产品包装作业的运用，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器，同时选择合适的附属包装材料来包装产品，要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细：

序号	名称	规格	用量	可装单针数
1	外包装箱（小）	12.5cm*12.5cm*6cm	1	1000PCS
	外包装箱（大）	25.5cmx20.3cmx16.4cm	1	10000PCS
2	泡沫衬板	20cmx15cmx1cm		2
3	干燥剂	1克/袋		1PCS/袋
4	防静电袋	9x6, 12x8, 16x11 17x14, 23x16		若干
5	气泡袋	22mmx17mm		若干
6	透明胶带	45mm		若干
7	标签	65mmx44mm		1张/袋
8	其他填充物	/		若干

5、包装步骤及注意事项：

1，打印好标签，准备适量干燥剂，标识应当清晰，易懂，字体需一致。根据产品大小选择合适的防静电袋，包装数量不应超过最大包装数量的70%，包装数量应取百或千的整数，以方便记录。标签统一贴在包装袋的正中间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保护。

2，将外包装箱折好（注意箱子的向），用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；泡沫衬板辅于包装箱底部，把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包装箱中，如有多层，每层的数量需一致，完成后如局部位置有空隙，需用填充物填满，产品在包装箱内不能晃动。

3，填充完成后，盖上泡沫衬板，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上 角，包装完成。

