

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	躯体防护	
产品名称	黄色带帽连体式工业防化服	
防护等级	TYP3, 4 类防护服 C 级	
产品型号	HD-BP618	
产品认证	GB24539-2021	
包装规格	1 件/袋, 50 件/箱	
有效期	自生产日期起 5 年	
应用领域	油漆喷涂作业, 洁净室, 石棉控制场所, 食品加工, 电子, 医药, 卫生等	

产品特性

材料: 外层为多微孔膜, 内层为纺粘聚丙烯无纺布, 可提供出色的液体及粉尘保护;

结构: 连体式结构, 连帽设计, 冒口、腰部、脚踝橡筋收紧, 基于人体工学, 在肩部、裆部进行宽松设计。

产品特点: 可提供极佳的液体和颗粒防护; 防水, 防油, 具有防水透气功能; 产品轻便、穿着舒服, 适用于欧标 3/4 类的应用。

使用及维护说明

注意:

1. 当产品破损、泄露, 请勿使用
2. 在产品合格期内使用
3. 本产品为一次性 (限次性) 产品
4. 产品使用后请按有关规定处理

贮存条件: 阴凉、干燥

使用方法

选择合适型号, 穿之前检查防护服有无破损, 没有破损的情况下, 先穿下衣, 再穿上衣, 然后将拉链拉至胸部。再将连体帽扣于头部, 再把拉链全部拉上后, 密封拉链扣。穿好后适当活动, 检查延展性。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-BP618	汉盾 HD-BP618 黄色带帽连体式工业防化服 S 码 -XXXXL 码 (1 件/袋, 50 件/箱)	1 件/袋, 50 件/箱	件

怎样穿防护服

- 1 由下往上穿着裤腿；
- 2 向上提拉袖口，整理好袖口位置；
- 3 将拉链向上拉到顶，调整好帽子的密封性。



1



2



3

怎样脱防护服

- 1 将拉链拉开；
- 2 向上往后提拉帽子，使头部脱离帽子；
- 3 脱袖子，从上往下边脱边卷；
- 4 脱下衣，污染面向里脱下后放入医疗废物袋。



1



2



3



4