

# Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	躯体防护	
产品名称	胶白色带帽连体式限次性工业胶条型防护服	
防护等级	TYP5, 6 类防护服 D 级	
产品型号	HD-BP616 胶条型	
产品认证	GB19082-2009	
包装规格	1 件/袋, 50 件/箱	
有效期	自生产日期起 5 年	

## 产品特性

材料：外层为多微孔 PE 膜，内层为纺粘聚丙烯（PP）无纺布，可提供出色的液体及粉尘保护，胶条热合接缝；

结构：连体式结构，连帽设计，冒口、腰部、脚踝橡筋收紧，基于人体工学，在肩部、裆部进行宽松设计。

产品特点：可提供极佳的液体和颗粒防护；防水，防油，具有防水透气功能；产品轻便、穿着舒服，适用于欧标 5/6 类的应用。

## 使用及维护说明

### 注意：

1. 当产品破损、泄露，请勿使用
2. 在产品合格期内使用
3. 本产品为一次性（限次性）产品
4. 产品使用后请按有关规定处理

贮存条件：阴凉、干燥

## 使用方法

选择合适型号，穿之前检查防护服有无破损，没有破损的情况下，先穿下衣，再穿 上衣，然后将拉链拉至胸部。再将连体帽扣于头部，再把拉链全部拉上后，密封拉链扣。穿好后适当活动，检查延展性。

## 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-BP616 胶条型	汉盾 HD-BP616 胶条型 白色带帽连体式限次性工业防护服 S-4XL (1 件/袋, 50 件/箱)	1 件/袋, 50 件/箱	件

## 怎样穿防护服

- 1 由下往上穿着裤腿；
- 2 向上提拉袖口，整理好袖口位置；
- 3 将拉链向上拉到顶，调整好帽子的密封性。



1




2



3

## 怎样脱防护服

- 1 将拉链拉开；
- 2 向上往后提拉帽子，使头部脱离帽子；
- 3 脱袖子，从上往下边脱边卷；
- 4 脱下衣，污染面向里脱下后放入医疗废物袋。



1



2



3



4

