



PCB参考图

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 表达尺寸公差

材质要求

- 1. 基座: PBT 黄色
- 2. 信号针: 磷铜镀金

							视图			深圳市富港科技有限公司	
标记	处数		更改文件号	签 字	日期		图样标记		重量	比例	
设计	李攀进	日期	13.10.19	标准化		日期					
校对		日期		审定		日期					
工艺		日期									
审核	王晓峰	日期	13.10.19				共 页	第 页			RJ-059-4-6