


注：未注公差依照公差表

配全铜镀金：螺母、花齿、弹垫



- 要求：
- 1) 成品要100%的电测
  - 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
  - 3) 导通测试耐压需要在500V以上，必须进行导通测试；
  - 4) 连接器为黄铜,表面电镀，需要能通过48H的盐雾测试；
  - 5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求；

**ZKT** 深圳市中科无线技术有限公司

|         |  |     |     |                                |            |
|---------|--|-----|-----|--------------------------------|------------|
|         |  |     | 代 码 | 料 号                            |            |
|         |  |     | 品 名 | SMA母头母针 防水13牙转IPEX-1 1.13黑色转接线 |            |
| 变 更 记 录 |  |     | 日 期 | 变更者                            | 型 号        |
|         |  |     |     |                                | ZKA302415  |
| 图 法     |  | 比 例 | 纸 张 | A4                             | 绘 图        |
|         |  | 单 位 | 版 本 | A                              | 审 核        |
|         |  | MM  |     |                                | 日 期        |
|         |  |     |     |                                | 2026.08.11 |
|         |  |     |     |                                | 确 认        |